

Consideraciones generales

- El trabajador seguirá en todo momento las instrucciones recibidas por su encargado y/o supervisor
- El trabajador informará de inmediato de cualquier condición anómala
- El trabajador informará de inmediato en caso de sufrir cualquier tipo de accidente o imprevisto en la factoría


Puntos y tareas críticas

Los trabajadores deberán de prestar especial atención durante la realización de las siguientes tareas o trabajos debido a la posibilidad de que se produzca un accidente

- Tareas de limpieza en zonas elevadas.
- Tareas de limpieza que impliquen el uso de plataformas elevadoras móviles de personal
- Tareas de limpieza en zonas donde existan restos de grasas, aceites u otras sustancias que nos puedan hacer resbalar
- Tareas de limpieza en la proximidad de carretillas elevadoras o vehículos
- Uso de carretillas elevadoras
- Manipulación y uso de productos químicos de limpieza
- Uso de compactadoras de basura
- Tareas de limpieza en zonas de mezcla de pinturas y cabinas de pintura
- Tareas de limpieza con maquinas de ultrasonidos
- Tareas de limpieza dde maquinas

Vías de evacuación planta

PLANO DE EVACUACIÓN



INFORMACION PUESTO Y ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA



PUESTOS DE TRABAJO Y PRINCIPALES RIESGOS

El puesto de trabajo existentes en SMRC es : **Operario/a limpieza industrial automoción - Operario/a de limpieza de oficinas y locales comerciales - Peon especialista de limpieza y ayudante**

Los riesgos principales son:

- Caídas de personas a distinto nivel mayor que 2 metros
- Caídas de personas al mismo nivel
- Caídas de objetos por desplome o derrumbe
- Caídas de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Golpes contra objetos inmóviles
- Choques o contactos con objetos móviles
- Golpes/cortes por objetos o herramientas
- Proyecciones de fragmentos, partículas, líquidos o gases
- Atrapamientos o aplastamientos por o entre objetos
- Sobreesfuerzos
- Contactos térmicos
- Contactos eléctricos
- Exposición aguda a sustancias químicas
- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
- Explosiones / Incendios
- Exposición a contaminantes biológicos

Medias preventivas y EPIS

Las medidas preventivas a tomar por el trabajador serán las siguientes:

- El trabajador deberá de seguir las instrucciones y formación impartidas por la empresa sobre la realización correcta de las tareas de limpieza y la manipulación adecuada de los productos de limpieza así como de los equipos
- Mantener las condiciones adecuadas de orden y limpieza en todos los lugares de trabajo
- No utilizar ningún equipo si no se esta autorizado para ello
- No se manipularán cargas de peso elevado (mas de 25 kg)
- El trabajador debe de conocer las fichas de seguridad de los productos de limpieza utilizados

Epis a utilizar durante las labores de limpieza en SMRC SON:

- Calzado de seguridad impermeable
- Guantes de protección impermeable (productos limpieza y restos biológicos)
- Guantes de protección contra riesgo mecanico
- Protección ocular. Gafas o pantallas de proteccion
- Ropa de protección térmica (trabajos en zonas frias)
- Ropa de protección impermeable
- Ropa de alta visibilidad (Chaleco) cuando se trabaje en zonas de paso de vehiculos
- Protector auditivo
- Arnés anticaídas en trabajos en altura a mas de 2 metros o en Plataformas elevadoras moviles de personal
- Nota: sin perjuicio de lo anterior se utilizara a mayores cualquier EPI indicado en las ficha de seguridad

Normas generales de evacuación

Estas instrucciones proporcionadas por SMRC son aplicables a la hora de evacuar las instalaciones independientemente del tipo emergencia El personal debe estar preparado para evacuar la factoría en cualquier momento por lo que debe de conocer las vías de evacuación (consultar plano)

Como realizar la evacuación:

- La alarma de evacuación será transmitida mediante sirena o por parte de los equipos de emergencia.
- Si esta a cargo de una maquina o vehiculo, dejelo en situación segura
- Siga las instrucciones del personal designado como Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.) y abandone el lugar de trabajo por la salida de emergencia más próxima, dirigiéndose al punto de reunión exterior del edificio, sin detenerse a recoger objetos personales
- No corra, grite. Ayude a las personas que puedan necesitarlo.
- Si hay humo, gatee, con un pañuelo húmedo tapando boca y nariz
- No se mueva del punto de reunión hasta que se señale el fin de la Emergencia